



Washall Starch Cleaner

Allgemeine Beschreibung:

Washall Starch Cleaner ist speziell für die Reinigung der Leimwalzen von Wellpappenmaschinen entwickelt worden. Dieses Produkt entfernt den Leim der Leimwalzen.

Gebrauchsanweisung

Leimbehälter:

Den Leimbehälter der Wellpappenmaschine mit Wasser füllen, 150 Liter, wenn möglich 40°C - 50°C. 25 KG Washall Starch Cleaner hinzufügen. Schalten Sie die Umwälzpumpe ein. Lassen Sie das Produkt über die Leimwalze fließen. Mindestens 30 - 45 Minuten reinigen (je nachdem der Verschmutzung). Bei sehr starke Verschmutzung die Verschmutzung mit einer Bürste entfernen. Mindestens 5 Minute mit klarem Wasser nachspülen.

Physikalische und chemische Eigenschaften:

Form:	Flüssig
Farbe:	Farblos
Geruch:	Karakteristisch
Frostfrei Lagern:	Ja
Wasserlöslichkeit (20°C):	Vollständig
Wirksame Konzentration:	1:6
Verarbeitungstemperatur:	30°C - 50°C
pH-Wert:	1 - 2



Handhabung und Lagerung:

Hinweise zum sicheren Umgang:	Berührung mit der Haut und Augen vermeiden. Dämpfe und Spritznebel nicht einatmen. Nicht rauchen, essen und trinken in den Räumen wo dieses Produkt verwendet wird.
Geeignet für:	Edelstahl, Chrom, Keramik, PE, PP, Teflon und EPDM-Gummi.
Nicht geeignet für:	Von stark sauren und alkalischen Materialien sowie Oxydationsmitteln fernhalten.
Lagerung:	Stets in Behältern aufbewahren, die dem Originalgebinde entsprechen. Hinweise auf dem Etikett beachten. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Das Material von Zündquellen fernhalten.



Kennzeichnung:

Ätzwirkung (GHS05)

Weitere Informationen: siehe Sicherheitsdatenblatt (MSDS)